

## **CONTENIDO**


- I. INTRODUCCIÓN
- **II.** ASPECTOS GENERALES
- **III.**RESUMEN EJECUTIVO 2020
- **IV. METAS ALCANZADAS 2020**
- V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021
- **VI. OTROS ASPECTOS**





## IIRSA SUR Concesión Vial

## TRAMO 3 – Selva





## **CONTENIDO**

- I. INTRODUCCIÓN
- **II. ASPECTOS GENERALES**
- **III.**RESUMEN EJECUTIVO 2020
- **IV. METAS ALCANZADAS 2020**
- V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021
- **VI. OTROS ASPECTOS**







## **CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3**



**45 PUENTES** 



**613 ALCANTARILLAS** 



**14 PONTONES** 



3 UIPP's











| UIPP           | UBICACIÓN (HITO) | SENTIDO        |
|----------------|------------------|----------------|
| Unión Progreso | KM. 354+800      | Ambos Sentidos |
| Planchón       | KM. 467+900      | Ambos Sentidos |
| San Lorenzo    | KM. 574+500      | Ambos Sentidos |







## **CONTENIDO**

- I. INTRODUCCIÓN
- **II.** ASPECTOS GENERALES

**III.RESUMEN EJECUTIVO 2020** 

- **IV. METAS ALCANZADAS 2020**
- V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021
- **VI. OTROS ASPECTOS**











## **CONTENIDO**

- I. INTRODUCCIÓN
- **II.** ASPECTOS GENERALES

**III.**RESUMEN EJECUTIVO 2020

**IV. METAS ALCANZADAS 2020** 

V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021

**VI. OTROS ASPECTOS** 







# INVERSIONES EJECUTADAS: INVERSIÓN ANUAL







#### **INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2020**

| INDICADOR                                     | 2020          |
|---|---------------|
| OBRAS ACCESORIAS                              | 2,368,166.57  |
| INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTO (ITM)      | 3,057,594.19  |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA (TME) | 65,509.29     |
| PAMO y CAM                                    | 9,188,394.54  |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA 2020                | 14,679,664.59 |

<sup>\*</sup> Montos expresados en Dólares Americanos - no incluyen IGV

Los montos mostrados en el cuadro son los percibes durante al cierre del 2020.









## **ASPECTOS OPERATIVOS:** OPERACIONES








#### **ACCIDENTES REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO**

| EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES - TRAMO 3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INDICADOR   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| N° DE ACCIDENTES                                  | 34   | 154  | 153  | 146  | 138  | 143  | 119  | 166  | 137  | 107  |
| N° DE PERSONAS HERIDAS                            | 47   | 124  | 89   | 100  | 88   | 68   | 75   | 74   | 56   | 50   |
| N° DE PERSONAS FALLECIDAS                         | 12   | 16   | 15   | 24   | 15   | 15   | 11   | 3    | 8    | 12   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |












#### **ACCIDENTES ACUMULADOS 2011 – 2020 ATENDIDOS POR EL CCO**










### **EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO - GENERAL**

| AÑO   | EVENTOS<br>REPORTADOS |  |  |  |
|-------|-----------------------|--|--|--|
| 2011  | 273                   |  |  |  |
| 2012  | 1035                  |  |  |  |
| 2013  | 846                   |  |  |  |
| 2014  | 731                   |  |  |  |
| 2015  | 866                   |  |  |  |
| 2016  | 1187                  |  |  |  |
| 2017  | 1272                  |  |  |  |
| 2018  | 1415                  |  |  |  |
| 2019  | 1291                  |  |  |  |
| 2020  | 806                   |  |  |  |
| TOTAL | 9722                  |  |  |  |



\* IDDV = Invasión de derecho de vía







#### **CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES**





05 Puestos Generales de Fiscalización, ubicadas: 02 En la UIPP UNION PROGRESO, 02 En la UIPP PLANCHON y 01 En la UIPP SAN LORENZO, con balanzas debidamente calibradas.







#### **CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES**

Instalación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, en los 05 Puestos Generales de Fiscalizacion, desde el 12 de Agosto del 2020












#### **CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES**

Hasta el ingreso de SUTRAN, la concesionaria imponía Actas Educativas, y las infracciones no eran efectivas, y solo se imponía al agente infractor: TRANSPORTISTA, solo por exceso en el peso y dimensiones vehiculares .



De Set. a Dic, SUTRAN, impuso 344 Formularios de Infracción por diferentes tipos de infracciones y a distintos AGENTES, referente a 141 vehículos.

Sobre Peso
Acumulado en Tn
160,320

Monto Acumulado EN US\$ 69,141,564 (\*)

(\*) Incluye 46,417 US\$, referente a infracciones por sobrepeso impuestas por SUTRAN al Transportista







### **SERVICIOS OFRECIDOS**

Inicio de operaciones: 30 de marzo del 2012









## **ASPECTOS OPERATIVOS:** MANTENIMIENTO








## **EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO**

#### Niveles de Servicio – Enero de 2020 TRAMO 3



|     | ENERO | PROMEDIO |
|-----|-------|----------|
| ST1 | 95.30 | 95.30    |
| ST2 | 96.35 | 96.35    |
| ST3 | 96.55 | 96.55    |
| ST4 | 97.51 | 97.51    |
| ST5 | 98.18 | 98.18    |
|     |       | 97.00    |

(\*) Con oficio N°5436-2020-GSF-OSITRAN - TRAMO3 de 22 julio 2020, El Regulador nos remite La Evaluación Continua de Niveles de Servicio efectuados en enero de 2020.







| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD         | UND | METRADO       |
|----------------------------------|-----|---------------|
| DESBROCE                         | m2  | 17,246,913.45 |
| LIMPIEZA DE CUNETA DE VIA        | ml  | 971,490.94    |
| REPARACION DE BACHEO SUPERFICIAL | m2  | 12,584.08     |



**Desbroce Manual** 



Limpieza de Cuneta



Bacheo







| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD            |    | METRADO |
|-------------------------------------|----|---------|
| LIMPIEZA DE PLACAS DE SEÑALIZACION  | m2 | 418.59  |
| REPINTADO DE POSTES DE SEÑALIZACION | m2 | 904.22  |
| REPINTADO DE POSTES KILOMETRICOS    | m2 | 70.07   |







Limpieza de calzada y berma



Repintado de postes kilométricos







| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD              | UND | METRADO      |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SUBDRENES | ml  | 13,408.60    |
| LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS MENORES    | m3  | 7,478.00     |
| REPOSICION DE POSTES DE SEÑALIZACION  | und | 11.00        |
| LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBROS        | m2  | 4,171,162.00 |



Reposición de delineadores



Reposición de Guardavías



Limpieza de deslizamiento menor







| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD              | UND | METRADO   |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SUBDRENES | ml  | 13,408.60 |
| REPOSICION DE DELINEADORES            | und | 224.00    |
| REPOSICION DE TACHAS                  | und | 2,398.00  |
| TRATAMIENTO DE FISURAS                | m2  | 1,553.57  |



Reposición de tachas



Sellado de fisuras en puentes



Tratamiento de fisuras







| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD             | UND | METRADO    |
|--------------------------------------|-----|------------|
| LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA          | m2  | 462,006.76 |
| REPOSICION DE POSTES DE SEÑALIZACION | und | 11.00      |
| REPINTADO DE BARANDAS METÁLICAS      | m2  | 3,230.00   |



Limpieza de calzada y berma



Repintado de barandas metálicas



Resane de veredas en puentes/pontones







## También realizamos las siguientes actividades:

| SELLADO DE JUNTAS DE CUNETAS                             |
|--|
| SELEADO DE JOINTAS DE CONTETAS                           |
| LIMPIEZA MANUAL DE ZANJA DE CORONACIÓN                   |
| LIMPIEZA MANUAL DE CABEZAL DE ALCANTARILLA               |
| SELLADO DE JUNTAS DE BADENES                             |
| REPARACIONES PARCIALES DE VEREDAS – PARAPETOS- BORDILLOS |
| REPINTADO DE PARAPETOS - MUROS                           |
| PINTURA O REAPLICACIÓN POR ASPERSIÓN                     |
| LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAJE (MUROS)              |
| REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN                  |
| REPOSICIÓN Y REPINTADO DE DELINEADORES                   |
| REPARACIÓN DE LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL           |
| ACONDICIONAMIENTO DE DME                                 |
| ENTRE OTROS  |







#### **MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA**

| Tipo         | Cant. De<br>Derrumbres | Incidencia |
|--------------|------------------------|------------|
| Normal       | 2                      | 12.5%      |
| Restringida  | 11                     | 68.8%      |
| Interrumpida | 3                      | 18.8%      |
|              | 16                     |            |

| SUB-TRAMO          | VOLUMEN           |
|--------------------|-------------------|
|                    | <b>TOTAL 2019</b> |
| Inambari - Iñapari | 8,775 m3          |

**Normal**: Sin interrupción

**Restringida:** Interrupción de media vía **Interrumpida:** Interrupción de ambas vías









### OBRA ACCESORIA: Sector km 261+742 al km 261+910










### OBRA ACCESORIA: Sector km 318+000 al km 321+000










## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO: ITM Daños por Derrumbes Noviembre 2016 - Abril 2017









## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO : ITM Señalización Horizontal Cruce Urbano









## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO : ITM Señalización Horizontal Planchón - Iberia









## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO : ITM Pavimentos Iberia - Iñapari










## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO: ITM Pavimentos Planchón - Iberia










## INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO: ITM Señalización Horizontal Inambari - Unión Progreso









#### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 254+595









### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 639+030










### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 427+100









### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 608+322 al km 608+332









### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 630+600









### TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector km 574+860 al km 574+915







## **ASPECTOS OPERATIVOS:** MEDIO AMBIENTE







### **RESIDUOS GENERADOS Y RECOLECTADOS EN EL 2020 – TRAMO 3**

Se cumple con lo estipulado en el DL 1278 y su respectivo reglamento N° 014-2017- MINAN.









Tabla 1. Residuos sólidos generados en el año 2020

|                      | 2020      |                                 |                |  |  |  |
|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| Residuos Generados   | Кд        | Densidad<br>promedio<br>(Kg/m3) | m <sup>3</sup> |  |  |  |
| Residuos Orgánicos   | 35,284.00 | 149.57                          | 235.901        |  |  |  |
| Residuos Inorgánicos | 70,155.00 | 149.57                          | 469.041        |  |  |  |

Fuente: IIRSA Sur 2020





METAS ALCANZADAS 2020 - ASPECTOS OPERATIVOS - MEDIO AMBIENTE



#### **OBRA ACCESORIA PASTORA**

#### Actividades de mantenimiento en la OA Pastora

- Recojo de residuos sólidos (generados)
- Contamos con Estación de Emergencia de Salud
- Monitoreo de Calidad de agua y sedimentos en cumplimiento a lo indicado en la Resolución Directoral de Derecho de uso de Área Acuática emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas RD N°572-2015-MGP/DGCG.













METAS ALCANZADAS 2020 - ASPECTOS OPERATIVOS - MEDIO AMBIENTE



# IMPLEMENTACIÓN DEL PGSA — CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y RELACIONAMIENTO CON LA POBLACIÓN LOCAL









IIRSA Sur fomenta la buena convivencia entre los colaboradores y la población local del área de influencia del proyecto.







#### PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: "LA HORA DEL PLANETA"

#### LA HORA DEL PLANETA DESDE CASA



Se basó en apagar la luz desde casa de los espacios que no usan, desconectar los equipos sin uso y realizar actividades que junten a toda la familia.





METAS ALCANZADAS 2020 - ASPECTOS OPERATIVOS - MEDIO AMBIENTE



## PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: "DÍA DEL MEDIO AMBIENTE"







#DíaDelAmbiente: Equipos de la familia de IIRSA SUR se unieron para dar un importante mensaje en la semana del Medio Ambiente de manera virtual, debido a la Emergencia Sanitaria.

iNosotros celebramos la biodiversidad! 🧌 🙆











## **ASPECTOS OPERATIVOS: SEGURIDAD**







### INDICADORES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| Descripción  | Acumulado<br>O&M | Meta 0&M<br>2020 |
|--|------------------|------------------|
| * Accidentes Con Baja = $\frac{N^{\circ} ACB}{N^{\circ} HH Trabajadas} x1'000,000$ | 1.49             | *1.5             |



2020


2′301,765 HHT

29'090,694

HHT sin Accidentes Fatales (Desde set 2009)



**33,609.50 HH CAPACITADAS** 









### PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO























Señalización Horizontal







### PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO















**Trabajos de limpieza de puentes** 







Colocación de Geotubos







### PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

## SEGURIDAD VIAL

|                         | REALIZADO |       |  |  |  |
|-------------------------|-----------|-------|--|--|--|
|                         | 2019      | 2020  |  |  |  |
| Índice de<br>Accidentes | 0.65      | 0.61  |  |  |  |
| Índice de heridos       | 36.88     | 26.27 |  |  |  |
| Índice de muertos       | 8.40      | 3.67  |  |  |  |
| Índice de<br>mortalidad | 2.80      | 3.11  |  |  |  |
| Índice de gravedad      | 0.46      | 0.25  |  |  |  |

 $<sup>* \ \</sup>textit{Cumplimiento coporativo.}$ 











#### PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

#### Campaña de Seguridad Vial







#### **Objetivo:**

Comunicar a los usuarios mediante banners respecto a las medidas de control que se deberá implementar durante el tránsito en la vía, minimizando sus consecuencias y evitando así la ocurrencia de accidentes durante su desplazamiento.







#### PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

## Señalización de las áreas afectadas por las Iluvias

#### **Objetivo:**

Garantizar el tránsito seguro de los usuarios en la vía.













## ASPECTOS OPERATIVOS: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







## **AUDITORIA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PVPC COVID-19 – TRAMO 3**



#### CONSTANCIA DE AUDITORIA

La empresa FC Ingeniería y Servicios Ambientales SAC, deja constancia que realizó la Auditoría Externa al documento "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo", para el proceso de Operación y Mantenimiento de los tramos II y III de la Concesión Vial IIRSA SUR, en la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC; desarrollado del 28 de setiembre al 02 de octubre del 2020.

Como resultado de la Auditoria, se ha evidenciado que la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC, viene cumpliendo la normativa RM-448-2020-MINSA, garantizando la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de la COVID-19 a sus trabajadores.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de octubre del 2020

Atentamente,



Cary Yanet Vilchez Castañeda Gerente General FCISA

























### REFORZAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PVPC COVID-19 — TRAMO 3

#### **CAPACITACIÓN**

- √ 110.0 HHC "Limpieza y Desinfección de Instalaciones"
- √ 165.0 HHC "Limpieza y Desinfección de Vehículos"
- √ 310.00 HHC "Uso de Mascarilla"
- √ 580.0 HHC "Lavado de Manos"
- √ 650.0 HHC "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo"
- √ 520.0 HHC "Distanciamiento Seguro"
- √ 330.0 HHC "Reporte de Signos y Síntomas"
- √ 760.0 HHC "Declaración Jurada de Salud COVID-19"
- ✓ 590.0 HHC "IIRSA SUR en Línea"





























## **Programa de Bienestar Emocional**

**OBJETIVO:** Evaluar, identificar y abordar a los integrantes con problemas emocionales en el marco de la ley 30947 Ley de Salud Mental.

Actualmente se ha logrado controlar las alteraciones emocionales de los integrantes afectados.

Sin embargo, se mantendrá total atención a los nuevos casos que se presenten brindando el inmediato soporte psicológico y evitar alteraciones emocionales en los integrantes.















| INTEGRANTES<br>RECUPERADOS | N° DE INTEGRANTES QUE TUVIERON<br>ALTERACIONES EMOCIONALES A RAIZ<br>DE LA PANDEMIA | N° DE INTEGRANTES QUE<br>RICIBIERON ATENCIÓN<br>PSICOLÓGICA |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|
|                            | 137   | 137   |  |  |







## **ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES**









#### TRÁFICO E INGRESOS

| EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INDICADOR   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| TRANSITO  | 501,229   | 693,161   | 660,662   | 712,518   | 846,921   | 859,563   | 950,487   | 898,157   | 741,475   |
| LIVIANOS (Unidades)   | 401,090   | 545,782   | 515,951   | 563,317   | 666,926   | 669,378   | 737,463   | 691,846   | 560,682   |
| PESADOS (Unidades)  | 100,139   | 147,379   | 144,711   | 149,201   | 179,995   | 190,185   | 213,024   | 206,311   | 180,793   |
| RECAUDACION   | 1,232,347 | 1,751,743 | 1,749,881 | 1,696,522 | 2,115,303 | 2,356,409 | 2,537,664 | 2,566,918 | 1,813,239 |
| LIVIANOS (U\$S)   | 648,596   | 871,998   | 831,078   | 834,752   | 1,034,779 | 1,112,675 | 1,198,454 | 1,157,917 | 819,677   |
| PESADOS (U\$S)  | 583,751   | 879,744   | 918,803   | 861,770   | 1,080,525 | 1,243,734 | 1,339,210 | 1,409,001 | 993,561   |

Los importes de recaudación no incluyen IGV














### TRÁNSITO IMDA POR PEAJE










#### **EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO - RECLAMOS**




| EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
|                                       |   |   |   |   |   |   |   | 2020 |    |    |
| ADMISIBLES                            | - | - | - | - | - | - | - | -    | -  | -  |
| IMPROCEDENTES                         | - | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12   | 8  | 7  |
| FUNDADOS                              | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1    | -  | -  |
| INFUNDADOS                            | - | - | - | - | - | - | 2 | -    | 2  | 14 |
| TOTAL RECLAMOS                        | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 13   | 10 | 21 |

#### VIRTUAL





#### **ACUMULADO 2011 - 2020**










#### **OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE**



AUXILIO MECÁNICO Y GRÚAS: Se tiene 3 Grúas de remolques para vehículos pesados y livianos. En 2020 se atendió 683 eventos, el 41% de usuarios catalogó de excelente el servicio y el 59% como bueno.







## **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**







| HISTORICO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS -Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 SA |           |           |           |          |           |           |          |          |                         |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|
| Expresado en miles de Soles   |           |           |           |          |           |           |          |          |                         |          |
| INDICADOR   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014     | 2015      | 2016      | 2017     | 2018     | 2019                    | 2020     |
| INGRESOS  | 225,987   | 147,666   | 262,738   | 132,233  | 189,853   | 188,546   | 52,667   | 53,402   | 93,71 <mark>8</mark>    | 52,708   |
| COSTOS  | (219,370) | (135,152) | (132,040) | (89,190) | (162,917) | (161,199) | (38,770) | (37,718) | (76,67 <mark>4</mark> ) | (39,437) |
| GASTOS OPERATIVOS   | (1,031)   | (6,314)   | (12,877)  | (24)     | (19,675)  | (9,861)   | (6,449)  | (380)    | (3,6 <mark>6</mark> 0)  | (541)    |
| UTILIDAD OPERATIVA  | 5,586     | 6,200     | 117,821   | 43,019   | 7,261     | 17,486    | 7,448    | 15,304   | 13,384                  | 12,730   |
| INGRESOS FINANCIEROS  |           |           | 5,544     | 5,839    | 24,732    | -         |          |          | 18,61 <mark>5</mark>    | 15,561   |
| GASTOS FINANCIEROS  | (3,001)   | (1,968)   |           |          |           | (12,094)  | (2,259)  | (554)    | (22,782)                | (10,223) |
| UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP   | 2,585     | 4,232     | 123,365   | 48,858   | 31,993    | 5,392     | 5,189    | 14,750   | 9,217                   | 18,069   |
| IMPUESTO A LA RENTA   | (886)     | (1,321)   | (36,698)  | (14,647) | (9,431)   | (1,416)   | (3,260)  | (4,319)  | (3,397)                 | (5,434)  |
| UTILIDAD NETA   | 1,699     | 2,911     | 86,667    | 34,211   | 22,562    | 3,976     | 1,929    | 10,431   | 5,820                   | 12,635   |
|   |           |           |           |          |           |           |          |          |                         |          |



<sup>\*</sup> Montos Expresado en miles de Soles





|             | POLIZAS DE SEGURO - Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 |                    |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| POLIZA      | TIPO  | ENTIDAD FINANCIERA | IMPORTE TOTAL (US\$) | VENCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 1201-522732 | Responsabilidad Civil                                       | Rimac Seguros      | 2,000,000,000        | 31/08/2021  |  |  |  |  |  |  |
|             |   |                    |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|             |   |                    |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|             |   |                    |                      |             |  |  |  |  |  |  |
|             |   |                    |                      |             |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*</sup>Polizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión







| CARTAS FIANZA - Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 |  |                           |                      |             |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| CARTAS FIANZAS  | TIPO   | ENTIDAD FINANCIERA        | IMPORTE TOTAL (US\$) | VENCIMIENTO |  |  |  |  |  |
|   |  | Banco de Crédito del Perú | 8,473,337.00         | 17/07/2021  |  |  |  |  |  |
| 3012016001220-4   | Garantía por ejecución de obras-Cláusula<br>8.23 n). | AVLA PERU SEGUROS         | 8,136,400.00         | 1/01/2022   |  |  |  |  |  |

<sup>\*</sup>Cartas Fianzas de acuerdo al contrato de concesión



## **CONTENIDO**

- I. INTRODUCCIÓN
- **II.** ASPECTOS GENERALES
- **III.**RESUMEN EJECUTIVO 2020
- **IV. METAS ALCANZADAS 2020**
- V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021
- **VI. OTROS ASPECTOS**







## PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES







Tramo 3

#### **ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR**

| INDICADOR                                     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| OBRAS ACCESORIAS                              | 1,886,829  | 1,386,829  | 3,945,666  | 2,630,444  | 3,000,000  |
| INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTO (ITM)      | 34,120,593 | 34,143,105 | 14,929,001 | 2,646,874  | 1,288,041  |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA (TME) | 300,000    | 300,000    | 300,000    | 300,000    | 300,000    |
| PAMO y CAM                                    | 13,143,184 | 13,153,284 | 13,153,284 | 13,163,284 | 13,163,284 |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA (US\$)              | 49,450,607 | 48,983,218 | 32,327,951 | 18,740,603 | 17,751,325 |

Nota: Monto expresado en dólares americanos, incluye CD + GG + UTIL + TR, No incluye IGV



<sup>\*</sup> Proyección tomada en base a trienios realizados el año 2021 y a la proyección al año 2031.





## **ASPECTOS OPERATIVOS:** OPERACIONES







N

## **OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE**

## **Cumplir con las Obligaciones contractuales Peaje y Pesaje Tramo 3**

| ENE FE | B MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET        | ОСТ | NOV | DIC |  |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|--|
|        | AFV   |     | СВ  | AFV |     |     | TEC<br>AFV |     | СВ  | AFV |  |

AFV : Auditoría de Flujo Vehicular Trimestral
TEC : Tiempo de Espera en Cola Anual
CB : Calibración Balanza Fija Semestral







### **OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE**



AUXILIO MECÁNICO Y GRÚAS: Se tiene 3 Grúas de remolques para vehículos pesados y livianos. La meta como porcentaje de satisfacción para el 2021, tiene que ser mayor a 65%.







# **ASPECTOS OPERATIVOS:** MANTENIMIENTO







## **NIVELES DE SERVICIO**

## Mantener los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía













## **NIVELES DE SERVICIO**

## Mantener los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía













## **NIVELES DE SERVICIO**

## Mantener los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía













| CRONOGRAMA RESUMEN 2021                                  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |  |  |  |  |  |  |  | DIC |  |  |  |
| Mantenimiento Periódico (ITM)                            |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| Trabajos de Mantenimiento de Emergencia                  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| Mantenimiento Rutinario                                  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |

## TRAMO 3

6 ITM's

Mantenimiento Rutinario



Mazuko Km. 262

> PUENTE INAMBARI







# ASPECTOS OPERATIVOS: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





OBJETIVOS Y AGENDA 2021 - ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



### PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL – 2021 TRAMO 3

## **Objetivo:**

Concientizar y sensibilizar a los conductores de las empresas de transporte publico y privado en general en el cumplimiento de las normas de tránsito.

Para el cumplimiento del programa se gestionará el apoyo de la SUTRAN / PNP.

- ☐ Campaña de Seguridad Vial en la UIPP Unión Progreso
- ☐ Campaña de Seguridad Vial en la UIPP Planchón
- ☐ Campaña de seguridad Vial en la UIPP San Lorenzo









# **ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES**







| EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRANSITO Y RECAUDACION EN LOS PEAJES Y TENDENCIA 2021 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| INDICADOR  | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Tendencia<br>2021 |
| TRANSITO   | 501,229   | 693,161   | 660,662   | 712,518   | 846,921   | 859,563   | 950,487   | 898,157   | 741,475   | 968,148           |
| LIVIANOS (Unidades)  | 401,090   | 545,782   | 515,951   | 563,317   | 666,926   | 669,378   | 737,463   | 691,846   | 560,682   | 762,888           |
| PESADOS (Unidades)   | 100,139   | 147,379   | 144,711   | 149,201   | 179,995   | 190,185   | 213,024   | 206,311   | 180,793   | 205,260           |
| RECAUDACION  | 1,232,347 | 1,751,743 | 1,749,881 | 1,696,522 | 2,115,303 | 2,356,409 | 2,537,664 | 2,566,918 | 1,813,239 | 2,582,440         |
| LIVIANOS (U\$S)  | 648,596   | 871,998   | 831,078   | 834,752   | 1,034,779 | 1,112,675 | 1,198,454 | 1,157,917 | 819,677   | 1,246,046         |
| PESADOS (U\$S)   | 583,751   | 879,744   | 918,803   | 861,770   | 1,080,525 | 1,243,734 | 1,339,210 | 1,409,001 | 993,561   | 1,336,393         |

Los importes de recaudación no incluyen IGV







# PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN







## **CONCEDENTE:**

• FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR LA CONCESIONARIA Y APROBADAS POR OSITRAN. (PAMO, CAM, ITM, TME Y OA).







# ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN







#### **TRAMO 3**

#### COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO - CAM

Pastora y OA Km 264



- El Concedente debe proponer los CAM
- · Afecta la liquidez del contrato

## MANTENIMIENTO PERIÓDICO - ITM

ITM Pavimento km 246 al km 351 ITM Pavimento km 351 al km 426 ITM Pavimento km 432 al km 467 ITM Pavimento Santa Rosa y Tazón



- Falta aprobación por parte del Concedente
- Se puede incrementar el alcance de los trabajos







#### **TRAMO 3**

## PROPUESTA DE ACTA PARA DE ELABORACION DE PID PARA OBRAS ACCESORIAS

OA km 254, OA km 255,OA km 435 y OA km 432



- Falta aprobación por parte del Concedente
- Se puede incrementar el alcance de los trabajos
- Problemas de seguridad vial al usuario

### MANTENIMIENTO PERIÓDICO – ITM

ITM Puente Billinghurst km 432



- Falta aprobación por parte del Concedente
- Problemas de seguridad vial al usuario







## **OSITRAN:**

- Efectivizar un plazo de atención para la aprobación de la ejecución del Trabajo de Mantenimiento de Emergencia.
- Aprobación de las valorizaciones en un plazo de 30 días desde su presentación de los ITM, OA y TME

## **Consecuencias:**

- No atender en un plazo optimo, genera problemas de seguridad vial
- Mayor deterioro de la infraestructura y disminución acelerada de los niveles de servicios.
- Afectación al normal desarrollo de la concesión por falta de aprobación de las valorizaciones, que permitan al concedente efectuar el pago oportuno en contraprestación de los servicios del concesionario.







## **CONCEDENTE:**

- Aprobación del Acta para el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería de Detalle de las Obras Accesorias (km 254, km 255, km 435 y km 432) considerando que ya han trascurrido más de 3 años y medio desde que OSITRAN declaró procedente la ejecución de las OAs
- Aprobación del Presupuesto de Informes técnicos de Mantenimiento de manera oportuna sin extender el plazo de una posible intervención. [Ejemplo: Evitar que los ITM demoren más de medio año (06 meses) sin aprobación desde la opinión favorable del OSITRAN]
- Suscripción de Actas de Acuerdo para las OA y ITM de manera oportuna sin extender el plazo de una posible intervención. [Ejemplo: Evitar superar los dos (02) meses entre la resolución de aprobación administrativa del costo directo y la suscripción del Acta]

## **Consecuencias:**

- Cambio en las condiciones actuales del sector obligando a realizar replanteos en campo, expedientes desactualizados e incremento del alcance de los trabajos que deberán ser aprobados con una adecuación para la OA o un nuevo ITM.
- Poner en Riesgo la Transitabilidad y al Usuario debido a la demora en la aprobación de las Obras Accesorias/ Informe Técnico de Mantenimiento (ITM).
- Mayores Costos para el Estado debido a la generación de nuevos ITM debido a la demora de la aprobación.
- Mayor deterioro de la infraestructura y Disminución acelerada de los niveles de servicios.







## ¿Qué podemos hacer?

- Reuniones de coordinación con el Regulador en Sitio.
- Reuniones de coordinación con el Regulador en Lima.
- Visitas en campo con Supervisor In Situ para definir el alcance de los trabajos de mantenimiento de emergencia.







# ASPECTOS EN LOS CUALES Y A CRITERIO DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2021







- Cumplir con las obligaciones contractuales entre el Concesionario, OSITRAN y Concedente.
- Es necesario priorizar y agilizar la aprobación de los TME preventivos y correctivos; así como de las OA e ITM, en tanto que su oportuna ejecución permitirá mantener los niveles de servicio mínimos exigidos.







## PROBLEMAS CON EL PUENTE TAHUAMANU







• Problema en el Puente Tahuamanu: Crecidas e Inundación











## Niveles Alcanzados desde el Inicio del Monitoreo



| Año  | NAME<br>(msnm) | Fecha           | Superó galibo de<br>diseño<br>(247.88 msnm) |
|------|----------------|-----------------|---|
| 2007 | 249.5          | 27.febrero.2007 | Si  |
| 2012 | 249.9          | febrero.2012    | Si  |
| 2014 | 249.1          | 02.febrero.2014 | Si  |
| 2015 | 250.0          | 21.febrero.2015 | Si  |
| 2016 | 246.6          | 07.febrero.2016 | No  |
| 2017 | 248.1          | 17.febrero.2017 | Si  |
| 2018 | 247.1          | 04.abril.2018   | No  |
| 2019 | 248.2          | 05.febrero.2019 | Si  |
| 2020 | 248.2          | 07.enero.2020   | Si  |
| 2021 | 249.3          | 15.febrero.2020 | Si  |










## Niveles Alcanzados - Febrero 2021









 Problema con la Palizada en el Puente Tahuamanu: Reducción del área hidráulica e Impacto en la Subestructura y Superestructura.













• Problema en el Puente Tahuamanu: Estructural















# MINERÍA ILEGAL, DEFORESTACIÓN y VARIACIÓN DE CAUCES Y CUENCAS





## **Minería**

Actualmente la minería informal continúa desarrollándose alrededor de la carretera interoceánica adyacentes al sector km 317+800 al km 334+200 donde el problema es generalizado y donde la minería informal sigue acercándose a la carretera modificando las condiciones naturales de las cuencas y por ende modificando las condiciones originales con que fue diseñado la carretera.

- Se observa, principalmente, la ejecución de forados de gran profundidad, formación de diques y desvíos de cauces.
- Con la presencia de lluvias, se ha observado que estos forados y diques actualmente vienen comportando como embalses artificiales los cuales impiden o tienen influencia en el libre escurrimiento de los cauces de las alcantarillas de la obra accesoria.
- De continuar estos forados y si continúa acercándose a la vía (cabe resaltar que actualmente se encuentran fuera del derecho de vía), podrían causar inestabilidad a los terraplenes y drenaje de la carretera.

<u>Fiebre del oro en la Amazonía peruana – NASA EARTH OBSERVATORY</u> <u>earthobservatory.nasa.gov/images/147891/gold-rush-in-the-peruvian-amazon</u>





Efectos devastadores de la minería ilegal entre los km 317+200 al km 334+200 de la carretera interoceánica (diciembre 2020, foto NASA)







## Presencia de mineros













## **Efectos a la infraestructura vial**

Seguridad vial (18/02/2021)









## Qué ha ocasionado la Minería Ilegal:

- > Destrucción del Medio Ambiente y Calidad de Vida de las Personas.
- Crecimiento desordenado de la minería informal.
- Alteración de las Cuencas Naturales.
- Deforestación (aprox. 160 ha/año).
- Colmatación de Sedimentos.
- Invasión del derecho de vía.
- Reducción de la seguridad y salubridad por acumulación de basura.
- > Afectación a la infraestructura privada y del estado, como es el caso de la afectación de la Carretera Interoceánica.

## Todo lo descrito anteriormente, trae consigo las siguientes consecuencias:

- > Deterioro prematuro de la estructura del pavimento de la Carretera Interoceánica.
- > Colapso en el sistema de drenaje debido a la alteración de las cuencas y de los cauces.
- ➤ Riesgo de Accidentes, riesgo de transitabilidad y seguridad de los usuarios debido al crecimiento por invasión del derecho de vía.
- Imposibilidad del Concesionario para cumplir las Obligaciones Contractuales.







## **EMERGENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2020**







### km 427+100 – Sector la Pastora

## En cuanto al problema:

Crecida extraordinaria del río madre de dios viene afectando los taludes del sector de la Pastora.







Afectación y deslizamiento de material del talud inferior por socavación, producto de la crecida extraordinaria. El nivel alcanzado por el río fue de 181.75 msnm, de acuerdo con el diseño, se ha considerado 181.90 msnm para el periodo de retorno de 100 año.







## <u>km 427+100 (La pastora acceso al Embarcadero)</u>

#### En cuanto al problema:

Inestabilidad del talud superior y erosión del acceso del embarcadero por el escurrimiento de las aguas producto de las intensas lluvias que se vienen presentando.





En cuanto a la recuperación de la Transitabilidad de acceso del embarcadero:

Se plantea restituir el tramo del acceso que viene presentando erosión y la reconformación del talud superior incluida su revegetación.







## km 432+400 8 (Camara Izquierda derecha Puente Billinghurst)











## IIRSA SUR Concesión Vial

## km 432+400 8 (Camara de anclaje derecha Puente Billinghurst)

#### En cuanto al problema:

La cámara de anclaje derecha viene presentando el incremento de socavación de su base por la formación de cárcavas por escorrentía superficial que viene lavando el suelo delante de él hacia el rio.





## En cuanto a la recuperación de la Socavación:

Se ha plantea ejecutar trabajos de recomposición y protección del talud; además del drenaje superficial respectivo.



# **CONTENIDO**

- I. INTRODUCCIÓN
- **II.** ASPECTOS GENERALES
- **III.**RESUMEN EJECUTIVO 2020
- **IV. METAS ALCANZADAS 2020**
- V. OBJETIVOS Y AGENDA 2021
- **VI. OTROS ASPECTOS**







# **OTROS ASPECTOS 2020**







# IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO EN CADA UIPP

## **PRINCIPALES MEDIDAS**

- ☐ Pruebas rápidas al ingreso según el régimen.
- ☐ Control de Temperatura Diaria.
- □ DJ y reportes de signos y síntomas del personal diariamente.
- ☐ Desinfección constante en las unidades.
- Constantes charlas sobre Covid-19.
- ☐ Uso de los epps adecuados para atención al usuario.
- ☐ Lavado constante de manos.





















#### SUSPENSION DE COBRO DE PEAJE EN LAS CONCESIONES

Durante el Estado de Emergencia Nacional, se procedió a dar inicio al procedimiento contractual de suspensión de obligaciones establecido en el Contrato de Concesión respectivo para una suspensión que abarque únicamente el cobro de tarifas por causal de fuerza mayor, la cual estuvo vigente desde el 02 de abril al 30 de Junio 2020. <u>Solicitado mediante</u> <u>Oficio Múltiple N°0014-2020-MTC/19 el 02/04/2020.</u>









### **CONVENIO SUTRAN**











## **SERVICIOS ADICIONALES**





Se brindó servicio gratuito como Agua y Aire atendiendo un total de 4,991 usuarios





Servicio gratuito WIFI



En la UIPP también brindamos servicio de información al usuario, tales como:

Transitabilidad en la carretera.

Distancias de ciudades cercanas.

Información turística, entre otros.









#### IMPLEMENTACION DE TARIFA PRE PAGO

Dentro de la Política Comercial, la concesionaria ha implemento un sistema de pago de adelanto (Pre Pago) por el servicio de peajes, a fin de evitar la transacciones con dinero en efectivo al momento del pago y cobro de la tarifa, considerando la actual coyuntura de la pandemia producto de la propagación del COVID-19.













## **INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2020 (APROBADAS EN EL 2020)**

| INDICADOR                   | 2020         |
|-----------------------------|--------------|
| OBRAS ACCESORIAS            | 2,368,166.57 |
| OA km 318+000 AL KM 321+000 | 2,293,049.14 |
| OA km 261+742 AL KM 261+910 | 75,117.43    |

| INDICADOR  | 2020         |
|--|--------------|
| INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTO (ITM)               | 3,057,594.19 |
| ITM Pavimentos (Iberia - Iñapari)                      | 1,739,718.00 |
| ITM Pavimentos (Planchon - Iberia)                     | 1,133,805.15 |
| ITM de Daños por Derrumbes Noviembre 2016 - Abril 2017 | 34,180.49    |
| ITM DE SH (Cruce Urbano)                               | 149,890.55   |

| INDICADOR                                     | 2020      |
|---|-----------|
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA (TME) | 65,509.29 |
| TME Limpieza de material suelto               | 51,539.71 |
| TME Km 254+595                                | 13,969.58 |

| INDICADOR   | 2020         |
|---|--------------|
| PAMO y CAM  | 9,188,394.54 |
| PAMO T3   | 5,266,109.50 |
| CAM (Obras Adicionales, Variación de Metrados, UIPPs, Pte Billinghurst) | 3,752,809.49 |
| CAM (06 Obras Accesorias)   | 169,475.55   |

VOLVER



Nota: Monto expresado en dólares americanos, incluye CD + GG + UTIL + TR, No incluye IGV